贵州省毕节市对坡煤业有限责任公司七星关区对坡镇先明煤矿 一采区6、16号煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定结果

第1页共3页

			界 1 贝 共 3 贝	
鉴定报告名称	贵州省毕节市对坡煤业有限责任公司七星关区对坡镇先明煤矿一采区6、16号煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告			
鉴定报告编号	TCJD2022009-GZMSRI/AQJD			
鉴定机构名称	贵州省矿山安全科学研究院有限公司			
鉴定机构公示编号	TCJDJG2022-011			
鉴定机构地址	贵州省贵阳市花溪区大水沟	邮政编码	550025	
联系人	赵训	联系电话	13595093816	
	鉴定机构人员信息			
鉴定机构人员	姓名	职称		
法定代表人	杨正东	研 究 员		
主持鉴定工作 负责人	赵训	正高级工程师		
技术负责人	李青松	研う	充 员	
质量负责人	向 龙	研う	克 员	
鉴定项目 负责人	朱俊奎	高级工程师		
鉴定项目组长	朱俊奎	高级二	工程师	
鉴定人员	朱俊奎	高级工程师		
	张 益	工利	工程师	
	侯宗斌	工利	工 程 师	
	李思光	工利	望 师	
报告编制人	朱俊奎	高级工程师		
	张 益	工具	工程师	
	侯宗斌	工利	星 师	
报告审核人	韩真理	研步	究 员	
	龙祖根	研 究 员		
	向 龙	研う	研 究 员	
	赵训	正高级	工程师	
报告批准人	李青松	研	究 员	
	-1			

			第2页共3	贝	
委托单位	贵州省毕节市对坡煤业有限责任公司				
受鉴单位	贵州省毕节市对坡煤业有限责任公司七星关区对坡镇先明煤矿				
鉴定矿井及煤 层鉴定范围	鉴定矿井:贵州省毕节市对坡煤业有限责任 鉴定煤层及范围:一采区6号煤层+1389m标 标高以上区域。			¦+1363m	
受鉴单位地址	贵州省毕节市七星关区对坡镇杉寨村凉水井组 邮政编码 551702			02	
联系人	庞陆军	联系电话	15213237172		
突出鉴定依据	(3) 《煤矿安全规程》(2022);	支装(2018)9号); 30-2021); 支装(2019)28号)。	·		
矿井瓦斯 异常涌出及 瓦斯动力现 象情况	根据收集的矿井未发生煤与瓦斯突出动力现象说明,截止目前,矿井一采区 6、 16 号煤层在以往采掘过程中以及本次鉴定施工测压钻孔过程中,均未出现瓦斯异常 涌出,亦未出现顶钻、卡钻、喷孔等瓦斯动力现象。				
判定依据判定指标		据	测定		
	最大煤体 破坏类型 《煤矿瓦斯等级鉴定办法》(号)附表: 《煤矿瓦斯等级鉴定规范》(G	煤安监技装〔2018〕9 D	6号 III类	16号 III类	
	最小煤体 坚固性系数 《煤的坚固性系数测定方法》	(GB/T23561.12-2010)	0.2388	0.3298	
		《煤的瓦斯放散初速度指标(△p)测定方法》 (AQ1080-2009)		27	
	斯 大力(相	《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》 (AQ/T 1047-2007)		0.64	
鉴定结论 (含范围)	(1)根据实测先明煤矿一采区 6 号煤层过临界值,结合鉴定钻孔施工过程中未发生照《煤矿瓦斯等级鉴定规范》第 6 条、《防矿瓦斯等级鉴定办法》第三十七条的规定,+1389m标高以上由拐点 A1-A2-A3-A4-A5【Y=35527296.408),A2(X=3040469.437,YY=35527417.217),A4(X=3040028.820,YY=35528056.884)】圈定范围内不具有煤与大地坐标系)。	喷孔、顶钻及卡钻等 治煤与瓦斯突出细则 综合判定先明煤矿一 (具体拐点坐标为: A (=35526927.222), A (=35528021.793), A	瓦斯动力现 》第十一条 采区 6 号爆 1(X=30410 3(X=30399 5(X=30400	上象,按 和《煤 层在 092.092, 955.381, 357.029,	

(2) 根据实测先明煤矿一采区 16 号煤层突出危险性鉴定指标, 未全部达到或 超过临界值,结合鉴定钻孔施工过程中未发生喷孔、顶钻及卡钻等瓦斯动力现象。 按照《煤矿瓦斯等级鉴定规范》第6条、《防治煤与瓦斯突出细则》第十一条和《煤 矿瓦斯等级鉴定办法》第三十七条的规定,综合判定先明煤矿一采区 16 号煤层在 +1363m 标高以上由拐点 B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7【具体拐点坐标为: B1(X=3041124.302, 鉴定结论 Y=35527263.116), B2 (X=3040510.871, Y=35526898.188), B3 (X=3039955.957, Y=35527416.679), (含范围) B4 (X=3040029.108, Y=35528021.524), B5 (X=3040229.539, Y=35528042.954), B6 (X=3040249.620, Y=35527767.666),B7(X=3040567.949,Y=35527838.723) 1 国定范围内不具有煤与瓦斯突 出危险性(以上坐标为2000国家大地坐标系) 贵州省矿山安全科学研究院有限公司(盖章) 2022年6月30日 (1) 先明煤矿为低瓦斯矿井, 虽然经鉴定一采区 6号煤层在+1389m 标高以上 由拐点 A1-A2-A3-A4-A5 圈定范围及 16 号煤层在+1363m 标高以上由拐点 B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7 圈定范围内不具有煤与瓦斯突出危险性, 但依据贵州省人民 政府文件(黔府发(2020)3号)的要求,在该鉴定区域内的煤巷掘进工作面还必须, 开展工作面突出危险性预测。 (2) 先明煤矿矿区范围内发育有 F1、F3 断层,在生产过程中也揭露了不少断 层,由于地质构造区域往往是瓦斯富集区,容易发生煤与瓦斯突出事故,因此,矿 建议 井在采掘作业时,应采用物探、钻探等手段加强地质探测工作,密切观测构造和煤 层赋存变化区域瓦斯情况,若发现煤层瓦斯涌出异常,出现钻孔喷孔、顶钻等动力 现象时,必须立即停止作业,并采取针对性的防突措施。 (3) 根据矿井提供的采掘工程平面图,兼并重组前已经形成了部分采空区,因 此, 矿井在开采过程中需加强采空区及煤柱留设探测, 准确掌握煤层停采线的位置 及煤柱留设情况,将停采线位置和煤柱留设标注在采掘工程平面图上,在应力集中 区进行采掘作业前,须采取有效的防治措施,同时采掘中及时加强顶板支护,避免 因应力集中支护不及时发生冒顶、片帮诱发煤岩动力灾害。 丰成秀 强烈 张龙 鉴定人员: